

PUITS DE PONSIC

Commune de Cadarcet (Ariège)



RELEVÉ DU BATI

Archéologie de la structure
Restauration du petit patrimoine

Dossier complémentaire pour le
Fonds d'aide à la restauration du petit patrimoine
Dossier présenté par Jean Paul Calvet - SRSASR

- 2012 -

Introduction :

Le puits de Ponsic est dans un environnement archéologique très intéressant et important.

Un espace castral (« *forcia*») est présent à proximité (quelques dizaines de mètres) et la découverte de céramiques permet de dater cette tour castrale du XIIème ou XIIIème siècle.

Les archives écrites mentionnent ce castrum (tout comme celui d'Unjat ¹⁰) mais les historiens et les archéologues ne l'avaient à ce jour pas encore bien identifié.

C'est chose faite et une dynamique d'étude de ce site dans le cadre du projet collectif de recherche animé par Florence Guillot « **Naissance, évolutions et fonctions des châteaux médiévaux dans les comtés et vicomtés nord-pyrénéens** » est en train de se mettre en place.

D'autre part, les espaces situés à proximité ont certainement été peuplés formant ainsi une « *basse-cour* » autour de l'édifice castral. Des fragments de céramiques grises médiévales sont présents dans les jardins autour des maisons actuelles...

Ce puits dont l'architecture visible actuellement est évidemment plus récente, reste indirectement un témoin de l'activité humaine agricole et pastorale au moyen-âge.

Nous sommes en présence d'un vestige à préserver car il est aussi très original par sa forme et nous dévoile tout un système assez complexe pour le puisage de l'eau...

J.P. Calvet – juin 2012

¹⁰ Un important contexte local de sites médiévaux est présent : Labastide de Sérou – Alzen – Montels – Unjat – Cadarcet – Durban – etc...). La « tour castrale » de Cadarcet est un jalon important pour la compréhension de l'espace « médiéval » du Séronais.






Puits de Ponsic (commune de Cadarcet - Ariège)

Mur méridional - MUR 1

*Les zones non relevées
sont occultées par la végétation*



Relevé du bâti du mur sud


E.A. (Entité Archéologique) : MUR 1 et VOU 9 (voir plan général)

Notes- suggestions : ce mur réalisé avec des pierres calcaires (et parfois bauxites) récupérées « in situ », est un assemblage de « gros appareil et de petit appareil » (E.A : CAN 11).


Il mérite d'être consolidé selon les recommandations proposées par le CAUE de l'Ariège. Nous avons noté derrière ce mur, une canalisation réalisée par assemblage de tuiles canal permettant l'alimentation en eau de l'ancien abreuvoir . Celle-ci est à conserver ... Le départ de cette canalisation est visible sur le bord interne du puits (deux tuiles canal en « opposition » faisant conduit)

A noter aussi à quelques dizaines de centimètres au-dessous de la pierre de seuil (E.A – MAR 4) un trop plein existant sur le côté ouest du MUR 5 .

Le niveau de l'eau en mai 2012 était à -4,00 m et la profondeur de l'eau estimée à 3,50m ...



PUITS DE "PONSIK"
Commune de Cadarcet (Ariège)



POSITIONNEMENT DES E. A (entités archéologiques)

C.J.P. 2012

*Nota : le mur 7 s'est écroulé sur le sol d'un seul morceau semble-t-il (point 8).
Il devait être « chaîné » à l'extrémité nord du mur 5.
Lors de la reconstitution - protection - valorisation du monument, il faudrait tenir compte de ce fait et reconstruire en parement externe selon le quadrilatère figuré en vert sur le plan (point 9) ...*

LEGENDE

(Voir aussi les photos en pages suivantes)

1. espace vouté pour l'emplacement d'un abreuvoir
2. en rouge petit chenal fait en tuiles canal pour drainer l'eau vers l'abreuvoir
3. entrée du conduit pour drainer l'eau (voir photo)
4. trop plein de l'eau (ou récupérateur d'eau météorique ?) et suite en passage souterrain (non repéré) point 13
5. emplacement de la pièce en bois pour fixer l'axe du système de poulie pour remonter les seaux
6. encoche pour l'emplacement d'une pièce en bois qui manque (vis à vis de l'E.A 5)
7. margelle de puits
8. mur effondré (se situait en E.A 9)
9. proposition de reconstruction du mur
10. espace pour recueillir les eaux météoriques tombant sur le toit de protection ... Une dalle en ciment semble condamner quelque chose (vide en dessous - à voir) ?
11. Le puits (profondeur 7,50 m environ .. 3,50 m d'eau en mai 2012.)
12. fenêtre avec au-dessus trou avec pièce en bois mortaisée pour guider la corde ...)
13. passage souterrain du trop-plein ???

E.A 1



E.A 5



E.A 2



E.A 6



E.A 3



E.A 8



E.A 4



E.A 9



E.A 11



E.A 12



Face coté est du MUR 5



Face coté ouest du MUR 5



Etat du puits actuel




***Proposition de restauration
(voir aussi C .A.U.E Ariège)***



Le chemin d'accès au puits ...


Des pierres situées en bordure jalonnent le chemin...

Un travail de restauration et de restitution serait à faire ...




COUPE DU Puits DE PONSIC

A Vue de la façade est.
La pièce en bois avec échancrure
pour levage des seaux



A Vue de la façade ouest.
La pièce en bois avec échancrure
pour levage des seaux



MUR 5 et LUC 8
Relevé du bâti.
Analyse architecturale façade est

Puits de Ponsic (commune de Cadarcet - Ariège)

Infographie: J.P.C. 2012


B Détail du système en bois
de fixation de l'axe
de la poulie de levage



Faisant vis-à-vis avec la pièce B
sur le MUR 2, la deuxième encoche
recevant l'axe du treuil
(la pièce en bois manque)



C Vue de la paroi ouest du MUR 2
Unité - LUC 8 -



Le puit de Ponsic après sa restauration
par la Mairie de Cadarcet en 2013







